



# STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1963:6

Tillägg till  
meddelande 1962:9

## Ny lagstiftning om brandfarliga varor.

I sitt meddelande 1962:9 har statens brandinspektion i samråd med kommerskollegium i korthet redogjort för den från 1.1.1963 gällande nya lagstiftningen om brandfarliga varor. Sedan nämnda meddelande utsänts har fråga uppstått huru vissa av de föreskrifter i förordningen om brandfarliga varor, vilka har särskilt intresse för brandförevaret, skall tolkas. För att vinna klarhet häri har den 31.1.1963 ett sammanträde avhållits på brandinspektionen, varvid de aktuella problemen diskuterades. I sammanträdet deltog representanter för kommerskollegium, sprängämnesinspektionen, Svenska brandbefälets riksförbund, Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund och statens brandinspektion Ävensom rektor vid statens brandkola och 1954 års brandlagsrevisions sekreterare, hovrättsfiskalen C.-G. Källner.

Med hänsyn till vad som framkom vid nämnda sammanträde får brandinspektionen i samråd med kommerskollegium utöver vad som angivits i brandinspektionens meddelande 1962:9 meddela följande.

### I. Tillståndsärenden, allmänt.

Brandchefens medverkan i samband med att byggnadsnämnden såsom tillståndsmyndighet prövar ansökan, beviljar tillstånd, verkställer avsyning och lämnar besked att avsynad anläggning får tagas i bruk regleras helt i förordningen om brandfarliga varor. Denna medverkan av brandchefen har behandlats i avsnitten B och D i meddelande 1962:9. Brandchefens befattning med de fall då tillståndshavaren, efter att ha tagit anläggningen i bruk, åsidosätter i tillståndet meddelad föreskrift eller eljest gällande bestämmelser om brandfarliga varor har därvid icke berörts. Härom

Skannat av Utkiken



gäller följande.

Enligt 16 § 3 mom. förordningen om brandfarliga varor kan tillstånd, som här avses, återkallas, därest vederbörande, trots anmaning av behörig myndighet, underlåtit att vidtaga rättelse inom skälig tid. Enligt 17 § samma förordning åligger det brandchefen att medverka i tillsynen över efterlevnaden av förordningen. På grund härav är brandchefen att anse som behörig myndighet enligt 16 § 3 mom. och äger alltså anmana vederbörande att vidtaga rättelse. Enligt förordningens förarbeten bör brandchefens tillsyn i den mån det låter sig göra samordnas med hans uppgifter enligt brandlagstiftningen.

Anmaning att vidtaga rättelse kan - om avvikelserna från tillståndsvillkoren är av mindre vikt från brandskyddssynpunkt - ske muntligen. Normalt bör dock anmaningen göras skriftligen i form av beslut i brandsyneprotokoll. I beslutet kan tilläggas att anmaningen sker vid äventyr att saken anmäles till byggnadsnämnden för prövning huruvida tillståndet skall återkallas. Viss bestämd tid för rättelse bör också anges. Längden av denna tid bestämmes efter vad som kan vara skäligt med hänsyn till brandfara, åtgärdernas omfattning o s v. Beslutet bör däremot icke formuleras som ett brandsyneföreläggande. Om det nämligen vid förnyad besiktning (efterbesiktning) efter utgången av den i anmaningen bestämda tiden konstateras att rättelse icke skett, bör förhållandet anmälas, ej till länsstyrelsen enligt brandstadgan, utan till byggnadsnämnden enligt förordningen om brandfarliga varor. Det ankommer sedan på byggnadsnämnden att avgöra huruvida tillståndet skall återkallas. Nämndens beslut härom kan överklagas hos länsstyrelsen.

Om de vid förrättningen iakttaga avvikelserna från tillståndsvillkoren eller från gällande bestämmelser i övrigt om brandfarliga varor bedöms vara så allvarliga att brandsäkerheten kräver omedelbara åtgärder, har brandsyneförrättaren att med stöd av 13 § 2 mom. brandstadgan genast i form av brandsyneföreläggande meddela föreskrift om sådana åtgärder. Byggnadsnämnden skall ofördröjligen underrättas, lämpligen genom att kopia av brandsyneprotokollet med föreläggandet översändes till nämnden. Efterkommes ej föreläggandet bör brandsyneförrättaren enligt brandstadgan göra anmälan hos länsstyrelsen. Särskilt är detta angeläget om fara är i dröjsmål och byggnadsnämndens beslut kan

antagas dröja. I särskilt allvarliga fall kan brandchefen dessutom anmäla vederbörande till åtal.

## II. Nyinstallation av oljeeldningsanläggning.

Vid nyinstallation av oljeeldningsanläggning skall byggnadsnämndens tillstånd inhämtas för förvaring av den brandfarliga vätskan dels i de fall, då den sammanlagda mängden brandfarlig vätska överstiger, i fråga om klass 2, 12000 liter och, i fråga om klass 3, 50000 liter, dels i de fall, då förvaringen avser mindre mängder brandfarlig vätska än nys sagts men är avsedd att ske i underjordisk cistern eller kommerskollegium föreskrivit att tillstånd skall inhämtas (jfr KFS B 3/1963).

I andra fall än de i föregående stycke angivna skall anmälan ske till brandchefen (om inte kommerskollegium förordnat att anmälan beträffande förråd av viest slag icke är nödvändig). Härvid användes lämpligen det formulär, nr 880, som i samarbete med statens brandinspektion upprättats av kommunaktiebolaget.<sup>1)</sup>

Anm Det förutsättes att fastighetsägaren, innan han låter utföra oljeeldningsinstallationen, gör anmälan till skorstensfejarmästaren för besiktning och täthetsprovning av rökkanalen.

Anmälan till brandchefen - lämpligen kompletterad med installationsintyg (jfr brandinspektionens meddelande 1961:10) - inges senast då oljeeldningsanläggning tas i bruk.

Med hänsyn till att skorstensfejarmästaren har att fortlöpande ta befattning med oljeeldningsanläggningarna vid sotning och eldstadsbrandsyn (jfr brandinspektionens meddelande 1962:8, anm 1, sid 7) bör denne redan på grund av fastighetsägarens anmälan till brandchefen beredas tillfälle att granska de delar av installationerna, som skall göras till föremål för eldstadsbrandsyn. Detta sker lämpligen genom följande förfarande.

- 1) Med stöd av 12 § 3 mom. brandstadgan uppdrar brandchefen åt skorstensfejarmästaren att utföra besiktningen av anläggningen i form av särskild brandsyn. I samband därmed översänder brandchefen anmälan och eventuellt installationsintyg till skorstensfejarmästaren.
- 2) Sedan skorstensfejarmästaren verkställt särskild brandsyn, återsänder han till brandchefen de överlämnade handlingarna, försedda med anteckning att särskild brandsyn verkstälts.

1) Beställning sker hos Kommunaktiebolaget, Hornsgatan 68,

Härvid bifogas dels kopia av eventuellt brandsynföreläggande, dels rapport angående eventuellt iakttagna felaktigheter eller andra missförhållanden beträffande de delar av oljeeldningsinstallationen (cistern med tillhörande rörledningar) som ej omfattas av eldstadsbrandsyn.

- 3) Därrest brandchefen med ledning av de från skorstensfejarmästaren erhållna uppgifterna eller av annan anledning så bedömer erforderligt, verkställer han besiktning av förvaringsanordningarna för den brandfarliga vätskan i form av särskild brandsyn.

*Ingvar Ström Dahl*  
Ingvar Ström Dahl  
Riksbrandinspektör

Stockholm den 3 maj 1963

Statens brandinspektion, Sturegatan 29<sup>II</sup>, Stockholm Ö. Tel 24 51 90

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1963:6 (Addendum to 1962:9)

Revised Legislation re Flammable Goods.

I. Delinquency of Licensee.

The Fire Chief will

- a. specify a term for adjustment, and in default, report to the local Buildings Board, which may revoke the license;
- b. in case of serious delinquency and fire hazard, order immediate adjustment, forwarding copy of order to the Buildings Board and, in especially grave cases, reporting to the police.

II. Installation of Oil Burning Equipment.

Licenses issued by the local Buildings Board are obligatory by above-ground tanks in excess of Imp. galls 2.650 if flammable liquids class 2 (flash point between +21 and +60 centigrade) and 11000 if class 3 (flash point normally above +60), and by underground tanks regardless of capacity. Otherwise, a notification to the Fire Chief will be sufficient.

With reference to Informative Recommendations 1961:10 and 1962:8, it is suggested that the Fire Chief delegates to the Master Chimney-Sweep the initial inspection, forwarding to him the documents received, to be returned with due observations, and if required, to be followed up by subsequent inspection by the Fire Chief.

