



# STATENS BRANDINSPEKTION

## Meddelanden

1963:8

Tillägg till  
meddelande 1962:

### Eldstadsbrandsyn

I statens brandinspektions meddelande 1962:8 har lämnats vissa anvisningar till den nya brandlagstiftningen bl a rörande brandsyn och därvid också beträffande eldstadsbrandsyn. I fråga om denna senare har sedermera vissa problem uppkommit, som motiverar ett kompletterande meddelande. Då brandstadgan icke lämnar uttömmande regler i de aktuella frågorna, har överläggningar härom förevarit på statens brandinspektion mellan representanter för inspektionen, Svenska brandbefälets riksförbund och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund. I sammanträdet deltog också brandlagsrevisionens sekreterare, hovrättsassessor C.-G. Källner. Som en följd av nämnda överläggningar får statens brandinspektion lämna följande kompletterande anvisningar.

### A. Utförande av eldstadsbrandsyn

Enligt 12 § 2 mom brandstadgan är skorstensfejarmästaren (eller dennes av brandstyrelsen i vederbörlig ordning utsedde ställföreträdare) ensam behörig att verkställa eldstadsbrandsyn. Det är sålunda icke möjligt för skorstensfejarmästaren på sätt det är för brandchefen att delegera denna behörighet till annat befäl. Detta förhållande kan förklaras av att brandstadgan icke innehåller föreskrift om kompetenskrav för hos skorstensfejarmästare anställt arbetsbefäl.

Eldstadsbrandsyn skall förrättas i samband med föreskriven sotning. Denna bestämmelse får icke fattas så att eldstadsbrandsyn skall ske vid varje sotningstillfälle. Någon tidsfrist

Skannat av Utkiken



mellan brandsynetillfällena har icke bestämts, utan det ankommer på skorstensfejarmästaren att fördela sina egna arbetsinsatser så, att han med lämpliga tidsintervaller personligen verkställer eldstadsbrandsyn på objekten inom distriktet. Objekt av mera brandfarlig karaktär bör därvid föranleda kortare brandsynefrist än objekt av mindre brandfarlig karaktär.

Det bör i sammanhanget observeras att enligt föreskrift i 18 § brandstadgan varje skorstensfejare har att medverka i den kontinuerliga tillsynen av sotningsobjekten. Denna tillsyn är icke att anse som brandsyn. En i samband med sotningsförrättning upptäckt bristfällighet kan emellertid, efter att ha anmälts till skorstensfejarmästaren, utvynna i föreläggande för ägaren eller innehavaren att vidtaga åtgärd. Innan sådant föreläggande meddelas skall skorstensfejarmästaren i regel själv ha undersökt bristfälligheten. Vid enklare fel bör dock skorstensfejarmästaren kunna utfärda föreläggande efter anmälan från kvalificerad anställd, t ex arbetsledare med mästarcompetens.

#### B. Tillsyn över eldstadsbrandsyn

I propositionen till brandstadgan framhålles att hinder icke föreligger för brandchefen såsom ansvarig för kommunens hela brandförsvaret att tillse att eldstadsbrandsyn utföres i föreskriven ordning.

Vid de inledningsvis omnämnda överläggningarna föreslog brandbefälsförbundets representanter att brandchefen för underlättnad av nämnda tillsyn skulle, därest han så önskade, erhålla kopia av skorstensfejarmästarens brandsyneprotokoll. Skorstensfejarmästarnas representanter förklarade sig icke ha något att erinra mot förslaget. Brandinspektionen får med anledning därav rekommendera skorstensfejarmästarna att i de fall, då vederbörande brandchef förklarat sig vilja ha de ifrågavarande kopiorna, översända dessa till brandchefen.

*Ingvar Strömdahl*  
Ingvar Strömdahl

Riksbrandinspektör

*Stig G. Holmberg*  
Stig G. Holmberg

Stockholm den 20 maj 1963

Statens brandinspektion, Sturegatan 29<sup>II</sup>, Stockholm Ö. Tel 24 51 90

Skannat av Utkiken

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendation 1963:8 (Addendum to 1962:8)

Fireplace and Chimney Inspections.

For the appointment to communal Master Chimney Sweep, the new Fire Laws render obligatory a Fire College degree. Whereas the general fire safety inspections in buildings are graduated as per fire hazard by the Fire Chief and may be performed personally or deputized, the Fireplace and Chimney inspections must be done by the Master Chimney Sweep himself and may not be deputized, the schedule for said inspections to be set by himself with due attention to the estimated degree of fire hazard.

At the regularly prescribed chimney sweepings, his employees are required to watch out for and report any defects, which as a rule after verification by the Master Chimney Sweep may cause an injunction.

The Fire Chief being in charge of the fire safety within the district, it is suggested that he shall receive copies of the Fireplace and Chimney Inspection protocols.

