



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1968:5

(Tillägg till meddelande
1963:3)

Värmepanna med fotogeneldad insatsbrännare; sotningsfrist

På den svenska marknaden förekommer sedan några år insatsbrännare av förångningstyp för eldning med fotogen. Ifrågavarande brännare installeras i värmepannor, företrädesvis i s k köks-pannor.

I 13 § statens brandinspektions meddelande 1963:3 Exempel på brandordningar anges att tiden från en sotning till nästa icke må utsträckas längre än tio veckor "för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja". Värmepanna med fotogeneldad insatsbrännare av förångningstyp tillhör denna grupp av sotningsobjekt.

Enligt vad statens brandinspektion erfarit är sotbildningen vid fackmässigt installerade fotogeneldade insatsbrännare av förångningstyp så ringa att sotningsfristen för dessa objekt utan olägenheter från brandförvarssynpunkt kan förlängas väsentligt.

I samråd med statens provningsanstalt, svenska stadsförbundet, svenska kommunförbundet och Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund samt efter hörande av departementsrådet C.-G. Källner får statens brandinspektion meddela att sotningsfristen för fotogeneldad insatsbrännare av förångningstyp jämte till-



hörande röckanal fortsättningsvis bör vara densamma som för de sotningsobjekt vilka anges i punkt 4 b) 13 § statens brandinspektionens meddelande 1963:3. Exempel på brandordningar d v s ett år.

Sven Hultqvist
Sven Hultqvist

Stockholm den 15 mars 1968

Statens Brandinspektion, Sturegatan 29^{II}, 114 36 Stockholm Ö.
Tel 08/24 51 90

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1968:5 (Addendum to I.R. 1963:3)

Paraffin-oil fired furnace with insert burner; chimney-sweeping frequency

Paraffin-oil fired furnaces with insert burners of evaporation type have been introduced in the Swedish market a few years ago.

For this type of furnace the chimney-sweeping frequency previously has been fixed to once every ten weeks accordingly to 13 § I.R. 1963:3. Experiences have shown however, that the soot formation properties of these paraffin-oil burners are very limited. For that reason the sweeping frequency can be prolonged without inconvenience from fire hazard point of view.

In the future the chimney-sweeping frequency for the mentioned type of furnace ought to be once a year.

