



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1969:6

Ersätter meddelande 1968:6

(Tillägg till meddelande
1963:3)

Förbränningsklosett; sotningsfrist

I statens planverks publikation nr 18, SBN-S 65:5 (Installation av förbränningsklosett), anges (:511) att förbränningsklosett¹⁾ är att betrakta som eldstad samt att tillhörande kanal för bortförande av förbränningsgas är en rökkanal.

Planverkets ovan redovisade ställningstagande medför att byggnadsstadgans föreskrifter²⁾ om eldstäder och rökkanaler liksom i tillämpningsbestämmelserna till nämnda stadga angivna regler av byggnadsteknisk natur beträffande anordnande av eldstäder och rökkanaler (avstånd till brännbar byggnadsdel, obrännbart material i rökkanalen m m) skall tillämpas vid anordnande av förbränningsklosett.

Enligt brandinspektionens uppfattning är förbränningsklosett från sotningssynpunkt närmast att hänföra till "annan kanalansluten förbränningsanordning" enligt 15 § brandstadgan den 30 mars 1962 (nr 91).

- 1) Förbränningsklosett är klosett som innehåller eldstad med el-, gas- eller oljeförbränning.
- 2) För installation av anordning av ifrågavarande art inom område där byggnadsstadgan äger giltighet erfordras vanligen byggnadslov (54 § byggnadsstadgan den 30 december 1959; nr 612).



I statens brandinspektions meddelande 1963:3 Exempel på brandordningar anges (13 §; punkt 2 a)) att för sådan kanalanslutning anordning jämte tillhörande rökkanal tiden för en sotning till nästa icke må utsträckas längre än tio veckor. Som framgår av Anm.2 andra stycket till § 13 i statens brandinspektions meddelande 1963:3 har nämnda sotningsfrist fastställts med utgångspunkt från förekommande typer av destruktionsanordningar och med beaktande av den sotbildning som har konstaterats i dessa.

Enär förbränningsklosett är en ny typ av destruktionsanordning är erfarenheterna beträffande sotbildningen m m begränsade. Emellertid torde kunna förutses att avsättningarna i förbränningsklosett jämte tillhörande rökkanal blir mindre än i förbränningsanordning åsyftad i 13 § punkt 2 a) i statens brandinspektions meddelande 1963:3 och att sotningsfristen därför bör kunna vara längre. Avsättningarna bör därjämte bli än mindre i de fall här nämnd klosett är anordnad i anslutning till fritidshus och därmed jämförlig byggnad, vilken icke används som stadigvarande bostad.

På grund av vad ovan anförts anser statens brandinspektion att sotningsfristen för förbränningsklosett jämte tillhörande rökkanal tills vidare bör vara densamma som för de sotningsobjekt vilka anges i punkterna 4 b) och 5 c) 13 § statens brandinspektions meddelande 1963:3 Exempel på brandordningar d v s ett respektive två år.

Vid utarbetande av detta meddelande har samråd ägt rum med statens planverk, statens provningsanstalt, svenska kommunförbundet och Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund.

Sven Hultqvist
Sven Hultqvist

Stockholm den 18 maj 1969

Statens Brandinspektion, Sturegatan 29^{II}, 114 36 Stockholm.
Tel 08/24 51 90



Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1969:6 (replaces 1968:6)
(Addendum to I.R. 1963:3)

Combustion closet; chimney-sweeping frequency

Combustion closet in a new type of destruction apparatus and our experience about its soot formation properties is limited. It has been considered, however, that the residual deposit in these closets and in their chimneys are less, compared with furnaces mentioned in 13 § point 2 a I.R. 1963:3 (e.g. kitchen ranges). It is further more to state that these residual deposits are expected to be inconsiderable in closets, arranged in connection with holiday houses and other occasional dwellings.

For that reason the chimney-sweeping frequency for the present ought to be once a year respectively once every two years.

