



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden


1965:4
(Ersätter med-
delande 1960:1)

Varmluftspannor.

I meddelande 1960:1, Anvisningar för varmluftspannor med fläkt för uppvärmningsändamål, har statens brandinspektion hänvisat till de anvisningar angående sådana varmluftspannor som Svenska Tarifföreningen, numera Svenska Skadeförsäkringsföreningen, lämnat i sitt meddelande 3/1960.

Skadeförsäkringsföreningen har nu omarbetat nämnda meddelande med hänsyn till gällande offentliga föreskrifter och anvisningar. Sakändringar har gjorts endast i ett fåtal fall. Den nya utgåvan, som har beteckningen 2/1965, har utarbetats i samråd med arbetarskyddsstyrelsen, sprängämnesinspektionen, statens brandinspektion, statens institut för hantverk och industri, statens provningsanstalt samt Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

De ifrågavarande anvisningarna beräknas efter hand bli överförda till kungl byggnadsstyrelsen (nya utgåvan av BABS) respektive statens provningsanstalt. I avvaktan på att så sker har brandinspektionen avtalat med Skadeförsäkringsföreningen att anvisningarna i mån av behov må av brandcheferna beställas från Svenska Skadeförsäkringsföreningen under adress Skeppsbron 26, Stockholm C, tel 22 11 70.


Ingvar Strömdahl

Riksbrandinspektör


Bernt Andersson

Stockholm den 21 april 1965

Statens Brandinspektion, Sturegatan 29, Stockholm Ö, tel 24 51 90.



Summary in English:

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES ✓

Informative Recommendations 1965:4.

Space Heaters with Fan Blowers.

Informative Recommendations 1960:1, which were based on a Circular of the Svenska Skadeförsäkringsföreningen (Swedish Damage and Accident Insurance Association), have been changed somewhat, and Fire Chiefs are referred to Circular 2/1965 of the said association.

