



# STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1957:1

## Sotning av avgasrör och avgaskanal från gaseldad apparat.

Normalbrandordningarna innehåller icke några anvisningar i fråga om sotning av avgasrör och avgaskanaler från apparater, eldade med gas. I gällande brandordningar förekommer bestämmelser om sådan sotning endast undantagsvis.

Med hänsyn till de risker som konstaterats föreligga i första hand för koloxidförgiftning, om avgaskanal från gaseldad apparat icke är funktionsduglig, bör i brandordning vara föreskrivet att sotning av sådan kanal skall ske. Statens brandinspektion får med hänsyn härtill förorda, att - i samband med uppgörande av förslag till ny brandordning eller ändring av gällande brandordning eller eljest då så befinnes lämpligt - bestämmelser i ovan angivet hänseende införas i brandordningen.

Den paragraf som motsvarar 24 § i normalbrandordningen för stad bör i enlighet med vad nu sagts erhålla följande lydelse:

Rökgångar och imrör samt eldstäder, som icke användas uteslutande för gas eller elektricitet, ävensom avgasrör och avgaskanaler från andra gaseldade apparater än hushållsspisar skola rensas från sot, fettämnen och dylikt så ofta och fullständigt som är nödvändigt till förekommande av soteld och annan fara.




Den paragraf som motsvarar 25 § 1 nyssnämnda normalbrandordning kan lämpligen formuleras sålunda:

5. Ett år.

a) - d) - -

e) för avgasrör och avgaakanaler från gaseldade apparater.

  
Ingvar Ström Dahl  
Riksbrandinspektör

Den 18 januari 1957

Statens Brandinspektion, Box 7097, Stockholm 7, Tfn 23 23 30

Summary in English:

The Government Inspectorate of Fire Services

Informativ Recommendations 1957:1

Sweeping of Flues and Vents for Gas Appliances.

In the Municipal Fire Codes, there are as a rule no prescriptions in regard to periodical sweeping of flues and vents for gas appliances.

Owing to the risks of e.g. CO poisoning, if such flues and vents are not functioning properly, the Government Inspectorate of Fire Services has deemed it expedient to recommend the insertion of prescribed yearly sweeping in the said Fire Codes.

