



HANDLAGGARE

Lars Ekberg  
PROJEKT BETECKNING

DATUM

1993-11-03  
ERT DATUM

DOSSIE/DIARIENR

B511-2403/93  
ER BETECKNING

→ Motala kommun  
Brandförsvaret  
Brandinsp. L-G Carlsson  
Drottninggatan 50  
591 31 Motala

## Övernattning på höskullar

Rent allmänt är Räddningsverkets uppfattning att användning av höskullar för övernattning av ett större antal personer är klart olämpligt från brandskyddssynpunkt.

Gymnastiksalar och andra lokaler i framförallt skolor användes då och då för tillfällig övernattning. Dessa lokaler är normalt avsedda för ett större antal personer, än normalt vakna. För sovande personer tillåts de efter lokala bedömningar som kan resultera i att extra säkerhetsåtgärder vidtas. Ofta är det i samband med idrottsarrangemang som dessa "sovsalar" kommer till användning. Jämförelsen mellan dessa typer av övernattningar och övernattning på sådana höskullar som beskrivs i ert brev haltar lite, mildt uttryckt.

Om man nu trots allt vidhåller att man önskar anordna övernattning för gäster på höskullar bör det bli fråga om tillståndspliktig verksamhet om avsikten är att härbärgera minst nio gäster. I den tillståndsgivningen bör rimligen den kommunala nämnden som svarar för räddningstjänsten få möjlighet att tillföra brandtekniska synpunkter på verksamheten.

Om verksamheten omfattar mindre än nio gäster krävs inte tillstånd av polismyndighet. Ansvar för att skäligen åtgärder är vidtagna för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand åvilar alltid, och alltså i båda dessa fall, ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar (jfr 41 § räddningstjänstlagen 1986:1102). Kommunen har ett allmänt ansvar för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunens nämnd för räddningstjänst skall svara för att brandsyn utförs regelbundet och har också som tillsynsmyndighet rätt att besluta om annan än regelbunden brandsyn.

13

Sammanfattningsvis är Räddningsverkets uppfattning att övernattning av flera personer på höskullar är principiellt olämpligt från brandskyddssynpunkt. Därmed inte sagt att det inte kan tillåtas i något fall.

Om övernattning på höskulle eller liknande ska ske bör det föregås av brandteknisk bedömning som sker lokalt med hänsyn till omständigheterna som råder i det enskilda fallet och där säkerhetsåtgärderna avpassas efter dessa. Till ledning vid bedömningen kan statens brandinspektions meddelande 1971:9 "Brandsyn på vårdanläggningar, elevhem, hotell m.m." tjäna. I detta meddelande finns exempel på skälig nivå på brandskyddet. Denna skäliga nivå kan också uppnås på annat sätt än vad som anges i meddelandet.

Befolkningsskyddsavdelningen  
Enheten för brandskydd

Ulf Norgren

Lars Ekberg