



Risk för felaktiga spänningsprovare

Banverket har rapporterat att spänningsprovaren TAG 2000, 17,5 Kv, 16 Hz, som använts av en del räddningstjänster, kan ge felaktiga och livsfarliga besked.

Vid några tillfällen har nämligen instrumentet visat "Ingen spänning" trots att nätet haft spänning. Detta kan leda till allvarliga olyckor vid räddningsinsatser.

Räddningsverket uppmanar nu alla som har eller förvaltar en spänningsprovare av detta märke, att kontrollera instrumenten genom återförsäljare eller tillverkare. Begär i det sammanhanget ett intyg på att spänningsprovaren är felfri.

För att förebygga tillbud rekommenderas räddningstjänsterna, som har sådan spänningsprovare eller annan utrustning för räddningsfrånkoppling, att införa rutiner med regelbundna tester.

Räddningsverkets kontaktperson:

Tom Thorn,
räddningstjänstavdelningen,
enheten för skadebegränsande verksamhet,
telefon 054 - 13 52 78,
e-post: tom.thorn@srv.se